

Entreprise Exemple

Rapport d'intervention

Date : 16/09/26

Horaires prévus : 08:00 - 12:00

Référence : Pose de véranda

Client et lieu

Client : Famille Bernard

Téléphone du client : Non renseigné

Adresse : Lotissement des Tilleuls, parcelle 8 (exemple fictif)

Équipe affectée

Responsable du chantier : Nicolas LAURENT

Intervenants : Camille MOREAU, Nicolas LAURENT

Suivi de l'intervention

Démarrage : 16/09/26 à 08:00

Fin du travail : 16/09/26 à 12:00

Clôture : 16/09/26 à 12:05

Durée de travail hors pauses : 4 h 0 min

Consignes et informations utiles

Poser la véranda aluminium sur la dalle existante. Accès par le jardin. Matériel livré sur place. Vérifier les joints et nettoyer la zone en fin de pose.

Compte rendu de clôture

Véranda posée et vitrée. Joints contrôlés, ouvertures vérifiées et chantier nettoyé. Photo du résultat jointe.

Signature client : 16/09/26 à 12:04

A handwritten signature in black ink, reading "A. Bernard". The signature is written in a cursive style with a large, stylized 'A' and 'B'. Below the signature, there are two horizontal lines drawn in black ink, likely for emphasis or as a separator.

Photos de préparation

Photo 1 / 1



Photos du travail terminé

Photo 1 / 1

